



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVII? - XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Astino									VIA Astino									N. CIV. 16																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 358									USO ATTUALE disabitata									0320940																	
I - STRUTTURA PORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			III - COPERTURA A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			IV - INTERNO A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			Inesistente: Tracce Rilevante A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P. R. G. = edificio da salvaguardare									STATO DI CONSERVAZIONE A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/>									II									3								
PROTEZIONE PROPOSTA locali interni a volta																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al XVI - XVII sec.									edificio isolato ad angolo di strade									muratura prevalentemente di pietra																	
dopo il 1842 aggiunto il portico a sud									corpi a 2 e 3 piani che chiudono un'ampia corte quadrangolare									solai di legno																	
abbandonata nel 1975 c.									portico e loggiato trabeati in aggetto sul lato sud									tetto con orditura di legno e manto di coppi																	
									copertura a 2 falde									scala di pietra																	
																		pavimento del portico in cotto																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Società Immobiliare Valle d'Astino									locali a volta a piano terreno																										
									androne e cortile acciottolati																										
BIBLIOGRAFIA																																			
MAPPA 1842																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 6.9a / C 6.6a																		forma quinta importante sul piazzale d'ingresso al convento di Astino (v. sito 03.2.11.89)																	
C 6.1a / C 40.22a																		REDATTA DA V. Zanella II. giu. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

