



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>cappella del beato Guala</u>									EPOCA <u>sec. XIII</u>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Astino</u>									VIA <u>Astino</u>									N. CIV. <u>13</u>																	
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 9, mp 522</u>									USO ATTUALE <u>legnaia - pollaio</u>									0 3 2 1 1 1 1																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C																	
									III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C																	
									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Incassante Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>vincolo Soprintendenza ai Monumenti (n. 16) - P.R.G.: monu</u>									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Buono <input type="checkbox"/> Mediocro <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>mento intangibile - destinazione ad attrezzatura pubblica</u>																		GRADO <u>1</u>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>sec. XIII (prima metà): costruzione dell'edificio</u>									<u>edificio annesso all'ex convento di Astino (v. scheda 03.2.11.10)</u>									<u>muri di pietra a vista in corsi regolari</u>																	
<u>sec. XX: tamponamento di aperture originarie</u>									<u>edificio con pianta di 2 quadrati accostati</u>									<u>lesene d'angolo</u>																	
									<u>altezza di 2 piani</u>									<u>monofore strombate</u>																	
									<u>copertura a padiglione</u>									<u>tetto con manto di coppi</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<u>Soc. Immobiliare Valle d'Astino</u>									<u>a piano terra, locale seminterrato con volta a botte verso est e volta a crociera verso ovest</u>									<u>l'edificio va liberato urgentemente dagli attuali usi agricoli e restaurato anche nelle parti superstiti ad affresco</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>FORNONI, Storia, XIV, 117; ZANELLA, 1971, 198</u>									<u>al 1° piano due locali con volta a crociera costolonate separati da un arco acuto bicromo - nel locale a est, sopraelevato di un gradino, tracce di affreschi (figu</u>									<u>retta di un frate in preghiera)</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. C 12.35 / C 40.34a</u>																		OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>giu. 77</u>																	
																		VISTA DA _____ IL _____																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

