



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ Fontana VIA di Mezzo																		N. CIV. 38									0 3 3 0 1 2 1																							
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1339																		USO ATTUALE abitazione stagionale																																
PROPRIETÀ privata																																																		
I - STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> C			IV - INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			Insistente Tracce Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo									II			III			IV			V			3		
PROTEZIONE PROPOSTA																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									990.														
databile al XVIII sec.																		edificio isolato									muri misti																							
planimetria pressoché invariata dal 1808																		A) pianta a L altezza di 2 piani + sottotetto portico ad archi ribassati su colonne - loggiato copertura a 2 falde									solai di legno																							
già proprietà Tiraboschi																		B) rimessa - pianta rettangolare altezza di 1 piano copertura a 2 falde									aperture: contorni di arenaria																							
																											copertura del loggiato in lamiera tetto con manto di coppi																							
																											esterno: giallo - bianco																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																							
Tironi																		finestrelle ovali di sottotetto (A)																																
BIBLIOGRAFIA																		piccolo parco trascurato adiacente																																
MAPPA 1808; PELANDI, VI, 218																		rampa d'ingresso in cemento																																
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 32.22a / C 39.21									OSSERVAZIONI																							
																											REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77														
																											VISTA DA									IL														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																

