



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio di servizio																		EPOCA sec. XX																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Pontana																		VIA di Mezzo																		N. CIV.																										
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1902																		USO ATTUALE rimessa macchine agricole																		0 3 3 0 1 2 7																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE rimessa macchine agricole																																												
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						IV - INTERNO A B C						V - UMIDITÀ			A B C			Inesistente Tracce Rilevante			A B C			I			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE																		A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			5														
PROTEZIONE PROPOSTA																																										III																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																										IV																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																										V																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
1975: costruzione dell'edificio																		edificio isolato																		pilastri di mattoni																										
																		pianta quadrangolare																		tetto con manto di coppi																										
																		altezza di 1 piano																																												
																		copertura a 2 falde																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Ceriali Luigi																		vivaio circostante																		il manufatto, privo di caratteri specifici, può essere sostituito																										
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 39.18																		OSSERVAZIONI																										
																																				REDATTA DA V. Zanella																										
																																				IL nov. 77																										
																																				VISTA DA																										
																																				IL																										

