



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>chiesa di S. Rocco</b>																		EPOCA <b>sec. XVI-XVIII-XIX</b>									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Fontana</b>						VIA <b>Fontana</b>						N. CIV.						0 3 3 0 1 3 5																				
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 14, mp D</b>						USO ATTUALE <b>culto (chiesa parrocchiale)</b>																																
PROPRIETÀ <b>ente religioso</b>																																						
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.: monumento intangibile - destinazione ad attrezzatura pubblica</b>																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			2					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
le strutture più antiche (portico esterno) risalgono al sec. XVI																		edificio aderente alla casa parrocchiale (scheda 03.3.01.33)									muri misti											
1740-50: costruzione della chiesa attuale																		unica navata: volta a botte con costoloni e lunette									aperture: contorni di arenaria											
1884: creazione della parrocchia di Fontana																		2 altari laterali									tetto con manto di ceppi											
1912: consacrazione della chiesa																		presbiterio con costoloni e volta a tazza									esterno: arancione											
recente ristrutturazione del presbiterio																		copertura a 2 falde																				
																		portico laterale ad archi su colonne																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
<b>Parrocchia di Fontana</b>																		fronte a timpano incorniciata da lesene corinzie																				
BIBLIOGRAFIA																		oratorio laterale (sec. XIX) con ingresso dal sagrato																				
PELANDI, VI, 216																		soffitte piano - grotta di Lourdes																				
PAGNONI, 1974, 21-22																		gradinata frontale di accesso																				
ZANELLA, 1977, 185																											OSSERVAZIONI											
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 38.23 / C 38.37</b>																											REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>nov. 77</b>											
C 38.36																											VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

