



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA Fontana									VIA Madonna della Castagna									N. CIV. 19																										
CATASTO Valle d'Astino, F 3, mp 1375																		0330175																										
PROPRIETA privata									USO ATTUALE abbandonata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A B X			II - PARTI COMPLEMENTARI			A B X			III - COPERTURA			A B X			IV - INTERNO			A B X			V - UMIDITA			A B C			Inesistente Tracce Rilevanti			A X C			I II III IV V			GRADO 2					
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Mediocre			C Cattivo											
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
di impianto probabilmente settecen tesco									edificio isolato a mezza costa pianta quadrangolare altezza di 3 piani a valle portico e 2 loggiati su pilastri copertura a 2 falde									muri misti pilastri di pietre e mattoni solai e parapetti di legno aperture: contorni di arenaria e inferriate scala in pietra fino al 1° piano e poi in legno tetto con manto di coppi																										
planimetria analoga nella mappa 1808																																												
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Taddei									portale ad arco d'ingresso al por tico - a piano terra, cucina e stalla con volta - al 1° piano, cu cina con volta lunettata rustico in aderenza a monte - al tezza di 2 piani scala sottoportico terrazzo erboso antistante									edificio da conservare integralmente come esempio storico di cascina																										
BIBLIOGRAFIA																																												
MAPPA 1808																																												
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 11.28 / C 11.21									OSSERVAZIONI esempio importante, anche se molto degradato, di cascina completa																										
C 11.24																		REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77																	
																		VISTA DA									IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE IMMOBILIARE E AMBIENTALE