




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XIV - XX									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ VIA del Celtro									N. CIV. 14									0 4 1 0 2 1 1											
CATASTO Valle d'Astino, F 11-12, mp 715, 716									USO ATTUALE abitazione (corpo A)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Insistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I <input type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input type="checkbox"/>			II <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medioce <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>			III <input type="checkbox"/>								
IV <input type="checkbox"/>									V <input type="checkbox"/>									IV <input type="checkbox"/>			4								
V <input type="checkbox"/>																		V <input type="checkbox"/>											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
edificio complesso, con strutture in parte assegnabili al sec. XIV									A = corpo di fabbrica a L altezza di 2 e 3 piani									muri misti (diverse pareti con pietra a vista)											
restauri e ristrutturazioni a partire dal 1974 (lavori non ultimati)									B = portico rustico e pilastri di pietre e mattoni bel corpo di fabbrica retrostante, con muri di pietra (in cattive condizioni)									manto di copertura in coppi											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
A = Zanga B = Bertoncini									A = portico a 5 archi acuti in cotto - loggiato trabeato B = nei pressi, campo di tennis																				
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI											
scheda I.S.A.L. 4.1.01.04 (1972)																		A = stato di conservazione: buono B = " cattivo											
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V. Zanella n.28/6/82											
NEG. P 3.20A / 3.22A																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											



ELABORATI DA IDENTIFICAZIONE GRAFICA S. PIGNOLA S. V.