

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 0	
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI	
DENOMINAZIONE villa Cinquandò - parte antica		eroca sec. XIV - XIX	NUMERO SCHEDA	
ocalità Cinquandò via Valle		n. giv. 16		
CATASTO Redona, F 2, mp 187			1 0 3 0 3 1	
PROPRIETA Privata	USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)	A Inconstente	No.	
- STRUTTURA A DC C II - PARTI COMPLEMENTARI A DC C	III — COPERTURA A DB C IV — INTERNO A DE C	V - UMIDITA B Trucce A X C C Rilevante	I GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI	III 3	
PROTEZIONE PROFOSTA locali interni segnal	ati	CONSERVAZIONE B Mediorre IV C Cattivo V		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI		
edificio risalente probabilmente	parte medioevale di un complesso	muri misti		
al sec. XIV (da comunicazione ora	articolato, isolato a mezza costa			
le: notizie di affreschi trecente	(v. anche scheda 10.3.03.17)	aperture: contorni di arenaria (in		
schi staccati)		parte)		
	pianta rettangolare	tetto con manto di coppi		
ex convento?	altezza di 3 piani			
	portico a 2 luci	esterno = rosso - giall	rno = rosso - glallo	
interventi ottocenteschi	copertura a padiglione			
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO		
Rođeschini - Monzini	ex cappella, ora cantina			
	a piano terreno, locali a volta -			
	pozzo, ancora in uso			
MADDA 1909 - DOTANDT TV 142 145	archi acuti nel portico con oculo intermedio		+	
MAPPA 1808; PELANDI, IV, 143-145	finestre archiacute			
	cortile recintato	OSSERVAZIONI abitazione non allacciata		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 40.36a / C 40.37a		all'acquedotto		
		REDATTA DA V. Zanella	1L ott. 77	
		VISTA DA	H.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	t 2 3 4 5 4	7 8 9	



