



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | |
| DENOMINAZIONE edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec. XX | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ VIA Valle | | | | | | | | | N. CIV. 3 | | | | | | | | | 1 0 3 0 3 3 3 | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Redona, F 3, mp 537 | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | V - UMIDITÀ | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | I | | | GRADO | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | A Buono | | | II | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | B Medio | | | | | | | | | C Cattivo | | | III | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| edificio ristrutturato negli anni Venti dall'arch. Angelo Sesti | | | | | | | | | edificio isolato pianta a L tetto a padiglione | | | | | | | | | muri misti manto di copertura in marsigliesi contorni delle aperture in pietra | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | corpo su strada con autorimessa coperta da terrazza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | |
| Roberto Petrolini | | | | | | | | | veranda con strutture in ghisa sala a piano rialzato con soffitto piano decorato con stucchi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | parco adiacente | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATA DA V. Zanella il 13/5/82 | | | | | | | | | | | |
| NEG. P. 1.37 / P 6.10A | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA II | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | |

