



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec. XX | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Redona | | | | | | | | | VIA dei Ronchi | | | | | | | | | N. CIV. 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Redona, F 3-4, mp 143 | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | 1 0 3 0 3 4 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | V - UMIDITÀ | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | I | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | A Buono | | | II | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | B Mediocre | | | | | | | | | C Cattivo | | | III | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| edificio costruito nel 1964 | | | | | | | | | edificio isolato pianta rettangolare altezza di 2 piani + seminterrato copertura a padiglione | | | | | | | | | struttura in cemento armato tinteggiatura esterna: chiara manto di copertura in marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| condominio Arnoldi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ogni eventuale trasformazione dovrà tenere meglio in conto il particolare contesto ambientale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATA DA V. Zanella IL 15/5/82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. P 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA IL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

