COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Istituto Suore di Carità — EPOCA sec.XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 28E-32-34

CATASTO Bergamo f.11;mp.1216-1223-2373-285-1220-2155

PROPRIETÀ religioso — USO ATTUALE casa provincializia,infermeria,oratorio

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 1 6

GRADO: a b c d e — A=2 B=3 C=5

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio probabilmente settecentesco. adibito a convento nel 1847,con la costruzione della chiesa interna di S.Vincenzo de Paoli (arch.G.Berlendis).
Chiusura del portico e dei due loggiati inferiori con vetrata ben fatta.Sopralzo sul lato N e E,con mantenimento vecchia gronda come cornicione(I958).1929:costruzione nuovo edificio(B) a sud del cortile(mp.285).
PROPRIETARIO ATTUALE I958:costruzione edificio (C) a nord verso il giardino.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.20.32/11.34/11.33/11.35/11.36
11.37/20.33 Scheda bis ▶
W scandito da lesene.Ampio giardino retrostante molto curato.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta quadrangolare con ampio cortile porticato all'interno.Altezza di quattro piani sul lato W,tre sul lato N e E,due a sud.Tetto a due falde
Ampio loggiato su tre piani sopra il portico sul lato W.Chiesa neoclassica sul lato sud del porticato a una navata con volta a botte e semicolonne sui fianchi che scandiscono lo spazio in 4 campate.Cupola sul presbiterio.
CARATTERISTICHE PARTICOLARE E CONTESTO:lunga facciata con ampio zoccolo;inferriata nelle aperture a piano terra,conci sopra le finestre al I e II piano.Portale d'ingresso ad arco ribassato con chiave di volta con stemma(croce).Loggiato sul lato W

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.Solai parte misti in c.a. e laterizio,parte in legno come le strutture dei tetti,sempre con manto in coppi.Contorni delle aperture in arenaria.
Edifici moderni con strutture in c.a. e muri di tamponamento in mattoni.
Solai e tetti misti in laterizio e c.a.

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA

Via S. Bernardino
Via Giuseppe Garibaldi
SCHEDA 01.1.08.16
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Istituto Suore di Carità

LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino N. CIV. 28E-32-34

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 1 6

REDATTA DA Petrò -marzo 1973 REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA