COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 38B-40

CATASTO Bergamo f.11;mp.1199

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozi e abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA Conservazione del loggiato.

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 1 9

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno 1 2					
resto dell'edificio 1 2					
spazi liberi 1 2					

A=3
B=5

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio della metà del XIX secolo (A).
Nel retro in parte a giardino sul fondo è stata aggiunta una abitazione unifamiliare dopo il 1945(B).
Addossato al corpo di fabbrica costruzione a due piani per vari usi con tetto adibito a terrazza.
Parziale chiusura con serramenti in ferro e vetro del loggiato.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.24.14/24.22/24.21

DATI TIPOLOGICI

Casa in cortina su lotto rettangolare.Altezza di quattro piani più sottotetto abitato.Tetto a due falde.(A).
Edificio interno,uso magazzino e abitazione familiare,di due piani con tetto piano.(B).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Il fronte interno ha un bel loggiato a più piani scandito da lesene(portico,tre loggiati ad arco ribassato e loggia di sottotetto nel balcone)che serve anche da vano scale.
Giardinetto.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Piano terra esterno in contrasto con l'ambiente.

STRUTTURE E MATERIALI

A:muratura mista,con rivestimento al piano terra in facciata in marmo.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Solai in legno.
Scale e contorni delle aperture in arenaria.
B:Edificio interno:struttura in c.a. e muri in laterizio.Solai in c.a. e laterizio,tetto in c;a. e coppi.
Aggiunte in ondulux.

PROPOSTE DI RESTAURO

Eliminazione sovrastrutture,specialmente del corpo di fabbrica addossato al loggiato.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M. Petrò -marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA

Via
Giuseppe
Crespi
SCHEDA 01.1.08.19
SCALA 1:1000
CINE FOTO OTTICA