




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|---|---|-------|---|---|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | |
| DENOMINAZIONE Polveriera veneta inferiore di Colle Aperto | | | | | | | | | EPOCA sec.XVI-XIX | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA 0 2 0 0 8 1 2 | | | | | |
| LOCALITÀ Città Alta - "Valle superiore di Valverde" via Sforza Pallavicino | | | | | | | | | N.CIV. --- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATÁSTO Com. cens. Bergamo città / fig. 1 / mp. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ comunale | | | USO ATTUALE stalla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo | | | STRUTTURA PORTANTE A X B C | | | PARZI COMPLEMENTARI A X C | | | COPERTURA A B X | | | INTERNO A X C | | | UMIDITÀ A Inodore B Troppo C Rilevante | | | | | | | | | GRADO | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 | | | PRG 1969: NA art. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA PPRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CHRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE 1562. In data 28/3/1589 Edificio militare (polveriera), isolato. Manca ancora la copertura in piombo (per cui è inservibile). | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Muratura esterna in pietre squadrate d'arenaria, interna in mattoni. Copertura in pietre squadrate perfettamente connesse. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI Sec. XIX demolizione della recinzione esterna (lato sud). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lo spessore dei muri supera il metro. Esternamente la muratura è in corsi regolari di pietre squadrate. Ingresso con contorni poco lavorati. Contorni della finestra in pietre squadrate con davanzali molto lunghi. Alcune pietre di dimensioni notevoli. Due stemmi lavorati con contorni complessi e cornice a volute (in arena- (2) | | | | | | | | | PROPOSTA DI RESTAURO Liberare l'edificio e il muro di recinzione dalla vegetazione invadente. Sistemare la copertura e i contorni. Liberare lo (2) UTILIZZAZIONE PROPOSTA Da definirsi in rapporto con la destinazione di tutta(3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistanti i fronti est e ovest resti dell'antico muro di recinzione. A nord alto muraglione di sostegno del terrapieno soprastante. Sulla copertura folta vegetazione che danneggia la muratura. Lo spa-(=) | | | | | | | | | OSSERVAZIONI Urgente un intervento a breve termine per rinsaldare la copertura. Nel 1562 si spendono 2668 ducati per erigere una polveriera (senza (+)) | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA E.Fornini: "Le fortificazioni di Bergamo sotto la Repubblica Veneta" pag.128-132; V.Zanella: Bergamo ("") DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno X X | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno X X | | | | | | | | | CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. n. 21011.1974 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | |



- (*) netta con sguinci. Cornice sporgente.
- (^) ria) sopra il portale d'ingresso. Muro di recinzione in pietrame a vista a corsi irregolari. La faccia nord della piramide di copertura reca numerosissimi segni di cavapietra e congiunzioni.
- (=) zio tra la polveriera e il muro di recinzione è parzialmente riempito di terra di riporto.
- (") città, 1971 pag. 22. - P.Ronzoni: Angoli di terra bergamasco, 3^a parte, tav.46, 1965.
- (&) spazio tra la polveriera e il muro di recinzione. Idrorepellenti sullo stemma.
- (\\$) l'area circostante.
- (+) altro una delle due di Colle Aperto, ma quale?). Il 4/10/1588 si ordina ancora che si finiscano le polveriere di Colle Aperto. Il 28/3/1589 il Consiglio accordava 1000 ducati per la copertura in piombo che doveva misurare 4200 piedi.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA