



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE										EPOCA										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ										PRIMA E DOPO 1940																													
CATASTO										N. CIV. --- 1940																													
PROPRIETÀ COMUNALE-privata										USO ATTUALE																													
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COBERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																					
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																						
PROTEZIONE ESISTENTE			ELSON D.M. 4/1/1957			P.R.G. 1969: N.A. art. 11												1																					
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																				
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE										STRUTTURE E MATERIALI																													
Forse esistente già in epoca medioevale.										Lunga muraglia fondata sul lieve contrafforte che suddivide il crinale est da quello nord del colle della Rocca. Il muro è posto a collegamento della cinta esterna della Rocca con l'ingresso dalla casa dei Bombardieri. L'altezza media del muro è di m.1.50-2.00 ca.										Interamente costruito in pietra arenaria locale. Pietre di varia misura poste in corsi regolari e solo parzialmente squadrate. Unite in gran parte a secco.																			
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
Rinforzi e trasformazioni in varie epoche. Crollata la parte alta del muro. La porzione sud ricostruita. 1972 risaldata la parte centrale.										Affioramenti rocciosi (Flysch di Bergamo) alla base.																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										PROPOSTE DI RESTAURO																			
										Vasti spazi liberi attorniano il muro. A ovest il "Parco Fauna Oronica" e l'area di pertinenza dell'acquedotto, a est ortaglie e campi.										Revisione statica e riapparecchiamento. Molte pietre sono cadute attorno alla base. Non è stato possibile un esame molto accurato della muraglia. Questo muro in origine forse finario.																			
BIBLIOGRAFIA										UTILIZZAZIONE PROPOSTA										OSSERVAZIONI																			
ATEMP pag. 178.										L'attuale = muro con finario.										Molte pietre sono cadute attorno alla base. Non è stato possibile un esame molto accurato della muraglia. Questo muro in origine forse finario.																			
DOCUMENTI ANNESSI										REDACTA DA										REDACTA DA																			
										Sì dove proteggere il contesto interno										SANDRO ANGELINI ARCH.										IL 15 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Sì dove proteggere il contesto esterno																													

