



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Elementi murari del Baluardo di S. Agostino									EPOCA sec. XVI.												NUMERO SCHEDA 0205403					
LOCALITÀ Città Alta									VIA ---- N. CIV. ----																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / Fg. 3-6																										
PROPRIETÀ statale USO ATTUALE nessuno, impianti fognari.																										
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medioevo C Cattivo	SERRUTURA PORTANTE	A	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	A	B	C	COPERTURA	A	B	C	INTERNO	A	X	C	UMIDITÀ	A	Inesistente B Trace C Rilevante	A	X	C	GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																					1					
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Seconda metà sec.XVI.									Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del complesso bastionato attorniante il convento di S.Augusto.												STRUTTURE E MATERIALI Il complesso murario è quasi interamente composto di pietre di arenaria nonostante l'affioramento della giacitura di ceppo. Le piane dei parapetti e il redondone sono in arenaria grigia.					
TRASFORMAZIONI uso della cannoniera nord per smaltimento acque bianche Città Alta.									Fianco rientrante nord: alto muro verticale senza redondone. Ampia buca cannoniera ar archi ribassati, nella par-																	
Rifatto di recente il parapetto. Restaurata parte della faccia nord.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI (*) <u>Cannoniera nord:</u> ampio locale quadrangolare interamente realizzato con grandi pietre di arenaria. La parete di fondo è roccia viva. Possibile collegamento a scala per la risalita sullo spalto. Apertura della buca cannoniera strombata verso l'interno e l'esterno. <u>Faccia sud:</u> a metà circa dello svilup-																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO (*) Ampli spazi agricoli sotto il bastione, sul lato nord alberi da frutta fin sotto il muro, a sud invece buona lettura e una sufficiente area di rispetto cir-												PROPOSTE DI RESTAURO Daviare impianti fognari. Togliere gli accumuli di materia la ai piedi delle muraglie. Togliere vegetazione. Rinsaldare lo sperone.					
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797, Salvioni 1829, Maggi 1908.									(*)&												UTILIZZAZIONE PROPOSTA rendere accessibili le cannoniere.					
DOCUMENTI ANNESSI //									SI deve proteggere il contesto interno. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SI deve proteggere il contesto esterno. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												OSSERVAZIONI Allo sperone si innestano le "muraie".					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografie.																					REDATTA DA <i>[firma]</i> IL 15 OTT. 1974 CONTROLLATA DA <i>SANDRO ANGELINI ARCH.</i> REVISIONATA DA <i>[firma]</i> IL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

