



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <b>Edifici Residenziali</b>																		EPOCA <b>Sec. XVIII (?)</b>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITA <b>S. Matteo</b>																		VIA <b>S. Matteo alla Benaglia</b>																		*2-4 N. CIV. <b>3-5</b>											
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappali 655, 656 - Partite N.C.E.U. 7880, 7881</b>																																				0 3 2 1 3 0 5											
PROPRIETA <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione</b>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X X C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X X C			INTERNO			X X C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Evidente			X B C			GRADO								
						*			*			*			*			*			*			*									6														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A., P.R.G. - Art. 13</b>																																															
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		3 edifici di abitaz.civile (a-b-c). Ad angolo fra le vie S.Matteo alla Benaglia e S.Matteo - Pianta irregolare - 2 piani - Copertura a 2 falde.																		STRUTTURE E MATERIALI											
Probabilmente Sec. XVIII																																				a) Muratura originaria in mattoni. Aggiunte di trasformazione in calcestruzzo.											
TRASFORMAZIONI																		a) doppio portico su pilastri																		b) Muratura mista intonacata. Cornici in pietra alle finestre.											
a) Edificio in fase di ripristino																		b) scala esterna moderna																		c) Muratura originaria in mattoni. Aggiunte in calcestruzzo.											
b) Rifacimento (1920 c.) su costruzione preesistente.																		c) doppio portico su pilastri - Travatura superiore originaria a sostegno del tetto.																		a-b-c) Tetti in coppi su orditura in legno											
c) Ripristino (1960 c.) di edificio rustico preesistente.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
*1977-Rifacimento facciata serramenti tetto escluso quello del loggiato																		-----																													
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO											
a) <b>Milani Renzo</b>																		Gli edifici costituiscono una unica unità volumetrica																													
b) <b>Rota Stabelli Domenico</b>																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
c) <b>Rota Stabelli Giuseppe</b>																																				OSSERVAZIONI											
BIBLIOGRAFIA																																															
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																															
A.S.M.																																															
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Cianbelli</b> il <b>Sett/1972</b>											
Neg. 1.2.7 / 1.2.8 / 1.2.6																		Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b> il <b>8 MAR 1973</b>											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> NO																		REVISIONATA DA <b>Spadola</b> il <b>21 MAR 1973</b>											
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo											

