


1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		MONUMENTI
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
DENOMINAZIONE <u>Muraine</u>	EPOCA <u>Secolo XV</u>	NUMERO SCHEDA
LOCALITA' <u>XA PRESSO Via Noca</u>	N. CIV.	
CATASTO <u>BG - Foglio 6 (Mappale 168-169 - Partita 13776 UTE)(Mapp.282a2 - Part.11452 UDID)(M.282a1 - P.11242 UDID)</u>		<u>0170207</u>
PROPRIETA' <u>privata</u>	USO ATTUALE <u>muro divisorio di proprietà (Mapp. 282b - Part.11242 UDID)</u>	
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE ☒ B C	PARTI COMPLEMENTARI A B C
	COPERTURA A B C	INTERNO A B C
	UMIDITA'	A Inesistente B Tracce C Rilevante
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>		GRADO
PROTEZIONE PROPOSTA		<u>1</u>
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Tratto di mura venete costruite intorno al 1430.</u>	<u>Un tratto di mura alte circa m. 3,50 di limitato spessore. Ricoperto di vegetazione.</u>	STRUTTURE E MATERIALI <u>Pietrame a vista.</u>
TRASFORMAZIONI <u>A monte ed a valle si sono addossate recentemente tettoie.</u>		
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	
		PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Colleoni, Banca Prov. Lomb., Ist. Suore Poverelle.</u>	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	UTILIZZAZIONE PROPOSTA
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI <u>Eliminare le tettoie.</u>
DOCUMENTI ANNESSI <u>Neg. 2.98.8. / 2.102.10</u>	Si deve proteggere il contesto interno SI NO	REDDATTA DA <u>Colombo Labaa</u> IL <u>29</u> GEN 1973
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno ☒ NO	CONTROLLATA DA <u>[firma]</u> IL <u>29</u> MAG 1973
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982



N.B.= Gli edifici non sono ancora stati accertati.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA