



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988																		25					
DENOMINAZIONE "cascina Nuova"																		EPOCA sec.XVII e XIX																		MONUMENTI																							
LOCALITÀ Astino																		VIA dell'Allegrezza																		N. CIV. 7				NUMERO SCHEDA																			
CATASTO Valle d'Astino, F8, mp.1361																																				0 3 2 0 9 4 4																							
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																									
STATO DI CONSERVAZIONE				A Buono B Mediocre C Cattivo				STRUTTURA PORTANTE				X B C				PARTI COMPLEMENTARI				X A B C				COPERTURA				X A B C				INTERNO				X B C				UMIDITÀ				A Inesistente B Tracce C Rilevante				X B C				GRADO				3			
PROTEZIONE ESISTENTE																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: databile al XVII sec. dopo il 1842 aggiunto corpo a sud (B) proprietà dell'Ospedale fino al 1925 XXXXXXXXXX ristrutturazione totale 1979-80 con aggiunta di un corpo per autorimesse																		Edificio isolato ai margini del bosco dell'Allegrezza pianta a L altezza di 2 piani - copertura a 2 falde																		STRUTTURE E MATERIALI muratura mista in pietra e intonacata solai in c.a. tetto con orditura in legno e manto di coppi																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lungo ballatoio di legno con montanti verticali di legno sul fronte sud finestrelle su strada con cinferriata																																									
PROPRIETARIO ATTUALE Prontera ed altri																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PRESCRIZIONI: Nel caso di nuovo intervento distributivo ricomporre la facciata sul lato ovest con maggiore prevalenza dei piedini sui vuoti, riambierando il muro di cinta verso la strada.																							
BIBLIOGRAFIA mappa 1842																																				OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANNESSI																																				Aggiornata da G. Rinetti dic.88 REDATTA DA V. Zanella il giu.77																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA IL																							
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																									

