COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

vento della Maddalena

DENOMINAZIONE Scuola media"Principe A.di Savòia"ex con | EPOCA sec.XVIII-XIX-XX

LOCALITÀ S.Alessandro | VIA S.Alessandro,39E-37A/Borfuro,15A-15

CATASTO Bergamo f.11; mp.297

PROPRIETÀ | USO ATTUALE scuola,negozi,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE Vincolo Soprintendenza:Chiesa e chiostro 20/2/1924

PROTEZIONE PROPOSTA P.R.G. n.a. art. 11

Androne del corpo B

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 2 5 2

GRADO: a b c d e — A=2 B=3 C=4

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Ospedale-convento costruito nel 1352 (iscrizione sull'architrave del portale gotico);accresciuto nel 1775(arch. Gallizioli); adattato a vari usi e in questo secolo a scuola con la costruzione di una nuova ala (corpo C) e della facciata su via Borfuro

BIBLIOGRAFIA

PASTA,1785,76;PALAZZINI,1832;FORNONI, 1905,455;RONCALLI,1912,83;L.ANGELINI, 1946,24;ID.,1955,20;ID.,1965,13;ROMANINI,1964,328;MARINI,1965

DATI TIPOLOGICI

Complesso articolato attorno a una chiesa e a un chiostro quadrato ChiesaA:a una navata divisa in quattro campate da archi acuti; tetto a due falde; corpoB d'angolo tra due strade alto 4 piani su via S.Alessandro e 3 su via Borfuro,articolato attorno a un cortile con portico su quattro lati e loggiato a serliana.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Portale della chiesa con eleganti stipiti in pietra e angeli come sostegno delle estremità dell'architrave;figura della Maddalena nella lunetta;mezzo rosone di pietra nell'alto della facciata.Presbiterio interamente coperto da affreschi del '500.Da via Borfuro si intravede l'antico campaniletto con la ghiera ad arco delle finestre in cotto.Nel cortile pilastri a fasce, come i contorni dei portali ad arco su via S.Alessandro(sistemazione settecentesca).

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste, intonacate
Contorni delle aperture in arenaria
Elementi della facciata di questo secolo e del corpo C su via Borfuro in pietra artificiale
Colonne e pilastri in arenaria
Cortile acciottolato
Porticato lastricato

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifacimento intonaci su strada
Apertura passaggio alla chiesa
Liberazione interno della chiesa da sovrastrutture per ginnastica

OSSERVAZIONI

Edificio composto di corpi collegati funzionalmente ai mp.317-2314-376(scuole di vario ordine);il corpo C legato anche fermamente al mp.317

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.170.28/159.26/159.16/157.12a/ 159.17/159.20/159.18 Scheda bis

REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973

VISTA DA


Via S Alessandro
Via Borfuro
Via Garibaldi
AT
AS
B
A
C
318
323
317
376
2314
2315
2169
411
401
SCHEDA 01.I.02.52
SCALA I:1000
0
10
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Scuola media "Principe A. di Savòia" ex convento della Maddalena

LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro,39E-37A/Borfuro, N. CIV. 15A-15

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 2 5 2

REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica