

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII-XIX

LOCALITÀ: S.Alessandro — VIA: Broseta n.3;piazza Pontida — N. CIV.: 26B-26D

CATASTO: Bergamo f.10;mp.2017-2016-2023

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 3 2 3

GRADO: a b c d e — A=2 B=3

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Corpi di fabbrica del XVIII secolo,unificati nella fronte su via Broseta da una ristrutturazione ottocentesca
L'edificio ha subito lavori di restauro recentemente(positivi)
Vano scale "moderno"

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina (palazzo con cortile)a pianta irregolare
Altezza di 4 piani
Copertura a falde
Impostazione a palazzetto
Cortile di servizio nel corpo B

CARATTERISTICHE E CONTESTO

Ingresso su via Broseta reso importante da portale soprastato da balcone.Sulla fronte sono individuabili due disegni vicini,ma non uguali(leggere differenze nelle dimensioni delle finestre).Gronda decorata con cassettoni a rosette
Cortile quadrangolare veramente notevole in buono stato di conservazione:colonne al piano terra,parapetti in arenaria al 1° piano con pilastri.Piano terra su via Broseta deturpato da vetrine fuori scala e rivestimento in marmo chiaro
Androne con voltine.Portico e loggiati su tre lati con motivi a serliana

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste,intonacate
Contorni importanti in arenaria
Solai rifatti in c.a.
Copertura in legno e manto in fibrocemento

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.62.23/62.26/156.11/62.31

PROPOSTE DI RESTAURO

Rivestimento zoccolo ora deturpato da aperture e rivestimento fuori luogo

OSSERVAZIONI

Notevole elemento della quinta di via Broseta

REDATTA DA: F.Mazza-maggio 1973

REVISIONATA DA: V. Zanella-giugno 1973

VISTA DA

Via S. Alessandro
Vicolo dei Dottori
Piazza Pontida
A
B
SCALA 1:1000
SCHEDA 01.1.03.23
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA