

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII-XX

LOCALITÀ: S.Alessandro — VIA: Zambonate/XX Settembre — N. CIV.: 103-107

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1367

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: Fronte su via XX Settembre e sul cortile con portico

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 4 5 1

GRADO: 3

	1	2	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2					
resto dell'edificio	1	2					
spazi liberi	1	2					

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio settecentesco

Trasformazione della facciata su via Zambonate

Restauro recente della facciata su via XX Settembre

Chiuso in parte il portico

DATI TIPOLOGICI

Edificio a pianta rettangolare affacciato su due cortine

Altezza di quattro piani più sottotetto(un piano seminterrato su via Zambonate)

Coperturaa due falde

Cortile interno quadrato

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste,intonacate

Solai in legno

Tetto con orditura in legno e manto in coppi

Contorni delle aperture,colonne,elementi portanti dei ballatoi in arenaria

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Fronte su via XX Settembre interessante per il portale e contorni finestre:impianto di un certo respiro.Cortile notevole con portico su colonne e volte a crociera

Su via Zambonate,fronte senza interesse in un ambiente in disgregazione

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.177.2a/178.34a/178.37a/172.2a/172.1a

Scheda bis

PROPOSTE DI RESTAURO: valorizzazione cortile riaprendo ed eliminando il corpo B

Rifacimento anche totale della parte verso via Zambonate

OSSERVAZIONI: una delle sistemazioni più serie di via XX Settembre

REDATTA DA: F.Mazza-giugno 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-luglio 1973

VISTA DA


Largo Medaglie D'Oro
Via S. Orsola
Passaggio R. Bruni
Via 27 Aprile
Via Zambonate
Via Settembre
SCHEDA 01.I.04.51
SCALA I:1000
0
20
40
FOTO RECALCATI
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale

LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate/XX Settembre N. CIV. 103 -107

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 5 1

REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica