COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVII

LOCALITÀ Moroni — VIA Broseta — N. CIV. 36-36A

CATASTO Bergamo f.10;mp.679

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

Fronte e loggiati interni

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 5 2 2

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XVII secolo
Aggiunte:al piano terra un corpo di fabbrica fino alla roggia Serio(laboratorio)(muratura in mattoni,copertura in cemento)al primo piano gabinetto esterno e piccola veranda(serramento in ferro)
Attici all'ultimo piano:due corpi di fabbrica rettangolari a un piano con copertura piana(struttura:mattoni intonacati)copertura in cemento con terrazza sovrastante(ampia finestra rettangolare allungata,serramento in ferro);magazzino nel cortile(muratura mista,lucernario)

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.103.28a/103.27a/98.14/81.30/81.16

Scheda bis

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina con fronti su strada a filo roggia Serio.Pianta irregolarmente rettangolare.Altezza di cinque piani.Locali sotterranei.Androne laterale.Cortile interno rettangolare.Fronte strada:portale barocco con mascheroni nei piedritti e stemma in chiave;apertura rettangolare di un ex negozio.Ai piani superiori serie di finestre rettangolari(contorni più semplici all'ultimo piano).Comignolo ,abbaino.Fronte roggia(ultimi piani).Tre ordini di ballatoi ;copertura piana a terrazza.Sul lato ovest torre di gabinetti esterni.Copertura piana e in piccola parte a falda.Cortile:loggiati in corrispondenza del vano scale sul lato ovest.A piano terra 2 aperture arcuate con finestrella centrale esagonale;ai piani superiori tre ordini di loggiati con colonnina centrale posta su alto piedistallo e che regge 2 archi ribassati

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura mista in mattoni,intonacata
Solai in legno.Tetto con orditura in legno e mista.Copertura in cemento,catrame e coppi.Contorni delle finestre,colore del loggiato e portale in arenaria.
Pavimentazione androne e cortile in lastre di pietra.Ai loggiati ringhiera in ferro.Porta in ferro al negozio(zoccolo in cemento rustico)

PROPOSTE DI RESTAURO

Demolire il magazzino nel cortile,attici sul tetto,ballatoio pensile al 1° piano
Ripristinare tetto a 2 falde e manto in coppi.Mantenere parte aggiunta sul fronte verso la roggia.Unificare colori intonaci.Ripristinare ringhiera ultimo loggiato

REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA

Via S. Antonino
Via Broseta
Roggia
Calzoleria
SCHEDA 01.1.05.22 SCALA 1:1000

COMUNE DI BERGAMO | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale

LOCALITÀ Moroni VIA Broseta N. CIV. 36-36A

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 5 2 2

REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973 VISTA DA