COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVI-XVIII-XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Lazzaro — N. CIV. 4A-6

CATASTO Bergamo f.10-11;mp.937-921

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE autorimessa,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 5 0

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno					
resto dell'edificio					
spazi liberi					

A-2
B-6

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Sec.XVI: fronte interna,logge,portico a piano terra e cortile.
Sec.XVIII:revisione dell'edificio (facciata sul fronte stradale).
Fine sec.XIX:costruzione dell'autoparcheggio con copertura del cortile e trasformazione totale del piano terra.(chiusura della loggia).

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare.Altezza di quattro piani.Tetto a due falde.Fronte strada:grande apertura rettangolare(ingresso autorimessa)e una più piccola d'accesso al vano scale.Balconcino centrale al 1° piano.Piano terra:ex ingresso al cortile coperto a volta;ex portico(ora murato)costituito da tre arcate a pieno centro su colonne(una visibile)con copertura a crociera.Ai piani superiori sulla fronte ~~interna~~ interna tre serie di logge(murate)con colonnine al 1° e 2° piano,su pilastri al 3°;oggi fra le spaziature serie di finestre.
CARATTERISTICHE E CONTESTO:in facciata finestrelle quadrate al piano terra,balconcino settecentesco con ringhiera dell'800.Androne del vano scale non rettilineo;ex cortile coperto da tetto coperto a terrazza.

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura quasi interamente in mattoni, intonacata.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni delle finestre in arenaria.Zoccolatura e rivestimento del piano terra in cemento.Colonne nelle logge e balcone in arenaria.Copertura del cortile in voltine di mattoni e putrelle in ferro, pavimentazione in ciottoli,gradini della scala in arenaria.Pianerottoli in cotto Androne pavimentato in mattonelle di cemento.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Ricostruzione della tipologia originaria,rispettando l'intervento del '700 (demolire autoparcheggio,aprire le logge,ridimensionare l'apertura grande sul fronte strada;ricostituire il portico). Abbattere tettoia fra il 3° e 4° piano.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.140.18/140.27/137.36/142.21/142.2/142.8

Scheda bis

REDATTA DA G.M .Labaa-maggio 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973

VISTA DA


Piazza Pontida
Via Broseta
Via S. Lazzaro
Via Maroni
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.06.50
SCALA 1:1000
A
B
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale,autoparcheggio

LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro N. CIV. 4A-6

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 5 0

REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica


Via S. Lazzaro
SCHEMA DI
RESTITUZIONE
N
O
E
S
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA