COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA XIX-XX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 16

CATASTO Bergamo f.11;mp.1238

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozio e abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 0 7

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1 2 — resto dell'edificio 1 2 — spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio di aspetto ottocentesco.

Modifiche negative del corpo su strada con eliminazione dell'arco a sesto ribassato.
Copertura del cortiletto interno con lucernario.(ingombro fino al 1° piano)

DATI TIPOLOGICI

Casa in cortina su stretto e allungato lotto rettangolare con portico su via S.Bernardino.
Altezza di quattro piani più sottotetto.
Tetto a più falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura in mattoni con esterni intonacati.
Solai in legno.
Strutture del tetto in legno e manto in coppi.
Contorni delle finestre in arenaria.
Scale in marmo(1° rampa) e arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Il portico costituisce il termine sud del porticato di via S.Bernardino.
Strettissimo ingresso.
Cortiletto estremamente ridotto e fetido con ballatoi in arenaria dai quali si accede alle abitazioni.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Risanamento con diradamento interno.

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

N.E.G. 20.13/11.23

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -1973

VISTA DA


Via Zambonate
Vicolo Bandiera
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.08.07
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA