COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVIII-XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 16a-18

CATASTO Bergamo f.11;mp.1237-1236

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozio,magazzino,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 0 8

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1 2 — resto dell'edificio 1 2 — spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruzione del XVIII o XIX secolo, in cortina antica.

DATI TIPOLOGICI

Casa in cortina su lotto rettangolare,con cortile interno.
Altezza di quattro piani.
Tetto a due falde.
Androne d'ingresso a volta,modesto.
All'interno lato est di tre soli piani e tetto piano con terrazzo.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Tre sottili cornici uniscono le basi delle finestre.
Soffitto del negozio a volta a crociera ribassata;retro con volta a botte lunettata.Ingresso agli alloggi da ballatoi protetti da gronda sporgente.Cornici sopra le finestre del 1° piano.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Apertura e insegna negozio in contrasto con l'ambiente.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle finestre in arenaria.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

N.E.G.20.15/21.34

PROPOSTE DI RESTAURO

Risanamento e ristrutturazione

OSSERVAZIONI

Retri degradati

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-Aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via S Bernardino
Viale Bancolegno
SCHEDA 01.1.08.08
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA