COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVIII-XX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 22A-B

CATASTO Bergamo f.11;mp. 1227-1230

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 1 0

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1 2				
resto dell'edificio	1 2				
spazi liberi	1 2				

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruito nel XVIII secolo.

Interventi di fine ottocento e primi '900 visibili al piano terra in facciata.
Sistemazioni negli anni 66-67 del corpo anteriore.
Cortiletto in parte coperto e in parte usato come ripostiglio.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.20.19/59.25a

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare con cortiletto interno.
Altezza di quattro piani.
Tetto a due falde.
Stretto corridoio d'ingresso.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Facciata con resti di decorazione in graffito.
Al corpo di fabbrica retrostante si accede da scale esterne e scoperte.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Piano terra in contrasto con l'ambiente.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista,intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura.in legno e manto in coppi.
Contorni delle finestre in arenaria e in pietra artificiale.
Scale in arenaria.

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifacimento intonaci in facciata.
Liberazione cortile.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA


Via Zambonate
Via S. Bernardino
Vicolo Bandaleno
SCHEDA 01.1.08.10
SCALA 1:1000
BAR - DA BERTO
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA