COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII-XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Bernardino — N. CIV.: 64B-68D

CATASTO: Bergamo f.14;mp.1096

PROPRIETÀ: religiosa — USO ATTUALE:

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 2 8

GRADO: a b c d e — 2

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO:

DATI CRONOLOGICI

Edificato nel 1850c,quando nella zona era stata prevista la costruzione della stazione ferroviaria.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta rettangolare?Altezza di tre piani. più sottotetto abitato.Ballatoi sul retro continui.Tetto a due fade. Facciata con zoccolatura(in finto bugnato)comprendente serie di aperture ad arco.Nel centro ampio portale d'ingresso sovrastato da balcone.Due serie di finestre equidistanti timpanate.Cornicione sporgente su mensole.Androne d'ingresso con volta a botte(nel centro medaglione dipinto residuo) e con crociere. Vano scale con soffitto dipinto Antoni in legno e roste in ferro nelle aperture a piano terra.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con prevalenza di mattoni.Solai in legno.Fronti intonacate. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni delle finestre e timpani in arenaria. Zoccolatura della facciata in pietra. Contorni delle aperture e lastricatura nell'androne,gradini nelle scale in arenaria. Scale con ringhiera in ferro.

PROPRIETARIO ATTUALE:

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifacimento dell'intonaco esterno.

BIBLIOGRAFIA

PELANDI,1965,III,70

OSSERVAZIONI:

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.21.9/21.14/21.15/59.13a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA N.Visconti -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA:


Via S. Bernardi
Via Don Luigi Palazzolo
SCALA 1:1000