**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 75-77

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1273

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre
d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale
c) restauro interno o esterno
d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 5 8

GRADO: 3

| | | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piano terreno | 1/2 | | | | | |
| resto dell'edificio | 1/2 | | | | | |
| spazi liberi | 1/2 | | | | | |

DESTINAZIONE DI PIANO

**DATI CRONOLOGICI**

Edificio del XIX secolo.

Ristrutturazione al piano terreno e copertura cortiletto fino al primo piano ad uso grande negozio.

**DATI TIPOLOGICI**

Edificio in cortina su lotto irregolarmente poligonale con cortiletto interno(ingresso dal n.73). Altezza di quattro piani più sottotetto. Tetto a due falde.

**STRUTTURE E MATERIALI**

Murature miste,intonacate. Rivestimento del piano terra in travertino. Tetto con orditure in legno e manto in coppi.

**CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO**

Davanzali in ferro battuto al secondo e terzo piano.

**PROPRIETARIO ATTUALE**

**PROPOSTE DI RESTAURO**

Ristrutturazione piano terra. Rifacimento intonaco.

**OSSERVAZIONI**

**BIBLIOGRAFIA**

**DOCUMENTI ANNESSI**

NEG.22.18

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Aperture e insegne negozio in contrasto con l'ambiente.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Viale Bancalegno
Via S Bernardino
SCHEDA 01.1.08.58
SCALA 1:1000
0
20
40
SUPERMERCATO
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA