COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Palazzo Morlani,poi Pellegrini — EPOCA sec.XVIII

LOCALITÀ Moroni — VIA Zambonate — N. CIV. 79-81-83

CATASTO Bergamo f.11;mp.1231-2658-2620

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozi,abitazione(ora parzialmente vuoto)

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA Vincolo Soprintendenza

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 5 9

GRADO a b c d e — 2

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XVIII secolo.
Copertura a veranda del terrazzo sovrastante il loggiato nel primo cortile.In facciata,a piano terra,recente squadramento di due aperture laterali,prima ad arco,e sostituzione del rivestimento in arenaria con quello in marmo bianco:tale trasformazione non menoma,però,la dignità e lo equilibrio della fronte.
Restauro nel 1972-3(non ultimato) .

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA
PELANDI,1965,III,79-80;ZANELLA,1971, 138.

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.22.19/23.1/23.3/21.30/23.2/78.25a/7
78.20a Scheda bis ▶

DATI TIPOLOGICI

Palazzo signorile con cortile articolato con pianta a U e corpo intermedio a due piani che separa il primo centrale porticato dal secondo aperto con prospettiva architettonica sul fondo.Corpi di fabbrica a due e tre piani in parte con sottotetti abitabili.
Copertura a due falde a padiglione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Fronte su strada con timpani curvi sopra le finestre del I e II piano; gronda sporgente su mensole.Androne non normale alla strada.Nel primo cortile:portico su tre lati con archi ribassati su colonne,con colonne raggruppate agli angoli,volte a crociera.Loggiato sulla parete nord.Nel I cortile contorni delle aperture a bugnato d'intonaco.Imponente scalone a due rampe con parapetto centrale in pietra.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste,intonacate.
Solai parte in legno,parte in muratura.
Rivestimento dello zoccolo in lastre di marmo.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle finestre e scale in arenaria.

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973
VISTA DA


Via Zambonate
Viale Bancalegna
Via S Bernardino
SCHEDA 01.1.08.59
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Palazzo Morlani,poi Pellegrini

LOCALITA Moroni VIA Zambonate N. CIV. 79-81-83

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 59

REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973 REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica o fotografica