COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII-XIX
LOCALITÀ: Moroni — VIA: Quare nghi — N. CIV.: 10-10B
CATASTO: Bergamo f.11;mp.1348
PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,abitazione
STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ
PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11
PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo
2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 7 2

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2			
resto dell'edificio	1	2			
spazi liberi	1	2			

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Epoca di costruzione:XVIII-XIX secolo.Intorno al 1955:copertura cortile fino all'altezza del I piano per retro negozio con prese di luce in vetrocemento.
Eliminazione ingresso indipendente e creato collegamento col n.12 attuale ingresso.
Creazione corpo servizi sull'angolo sud-ovest del cortile.Rottura fascia marcapiano al piano terra per insegna negozio.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.111.15/114.24/114.25

DATI TIPOLOGICI
Edificio in cortina a pianta quadrangolare.
Altezza di quattro piani.
Copertura a due falde.
Semplice facciata con fasce di scansione orizzontali.
Coronamenti aggettanti delle aperture al primo piano.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Cortiletto di sapore rustico con frangisole in mattoni su un lato.
Scale esterne sul lato nord collegate ai ballatoi posti sul lato ovest.
Larva di affresco sui muri liberi del cortile.Comignolo visibile dalla strada.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.
Aperture e insegne negozio in contrasto con l'ambiente

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista intonacata.
Solai in legno e misti.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Piano e mensole dei ballatoi in arenaria.
Scale in arenaria con struttura portante parzialmente in legno.

PROPOSTE DI RESTAURO
Ristrutturazione piano terra.Risanamento.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-aprile 1973
REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973
VISTA DA


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
Vicolo della Torretta
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
289
1330
317
1329
1327
2222
1326
1922
2476
3191
2533
3192
3193
2435
287
2468
1321
3194
3195
1317
SCHEDA 01.1.08.72
SCALA 1:1000
0
20
40
LATTERIA-CAFFÈ
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA