COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio rustico — EPOCA: sec.XVI(?)

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Quarenghi 26-Spaventa — N. CIV.: 36D-36E

CATASTO: Bergamo f.11;mp.2436

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: laboratorio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 8 2

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1/2				
resto dell'edificio	1/2				
spazi liberi	1/2				

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVI secolo.

Chiusura del porticato e formazione di porte e finestre.

DATI TIPOLOGICI

Edificio all'interno dell'isolato con pianta a U.
Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista,intonacata/
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle aperture in arenaria e in legno.
Scala esterna in legno.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Colonnine murate,tracce di un precedente porticato trabeato.

Cortiletto acciottolato.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.110.36a/111.23/114.10

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

PROPOSTE DI RESTAURO

Risanamento e ristrutturazione che conservi i caratteri architettonici e ambientali

OSSERVAZIONI

La presenza del pergolato e il cortile allungato con ciottoli formano un angolo suggestivo anche se degradato.

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-aprile 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
289
1348
1329
1330
317
1327
2222
1326
1922
3191
2533
3192
3193
2437
287
2468
1321
3194
3195
1317
SCHEDA 01.1.08.82
SCALA 1:1000
0
20
40