COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII-XIX

LOCALITÀ: S.Tomaso — VIA: S.Tomaso — N. CIV.: 86L-88a

CATASTO: Bergamo f.6; mp.1357

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

		a	b	c	d	e
piano terreno	1 2					
resto dell'edificio	1 2					
spazi liberi	1 2					

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 3 0 7

GRADO: A=3 B=6

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Epoca di costruzione: sec. XVIII-XIX

Corpi di fabbrica aggiunti sul retro. Rifacimento intonaco esterno.

DATI TIPOLOGICI

Edificio d'angolo a pianta quadrangolare (con due corpi di fabbrica a un piano,con copertura piana ,a terrazza quello a ovest). Altezza di cinque piani. Copertura a due falde. Androne centrale con volta a botte (ultimo tratto con disimpegno scale,a crociera),capitello murato.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Facciata con aperture non in simmetria ; tre aperture ad arco a tutto sesto a piano terra. Cortile interno con loggiato per le scale sul lato sud. Sul vicolo finestrelle rettangolari a piano terra con contorni in arenaria rigata.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

STRUTTURE E MATERIALI

Strutture murarie miste in pietra e mattoni,intonacate. Zoccolo in intonaco rustico.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle porte al piano terra in arenaria.
Davanzali delle finestre in facciata in travertino.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Liberazione del cortile.

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. 79.27a / 79.26a /48.10a

REDATTA DA: M.Torriani — marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella — aprile 1973

VISTA DA


2235
2224
Piazza Oberdan
1339
2336
1354
1352
1351
1350
1341
1359
1360
2
3
1
Via S.Tomaso
2665
1378
1379
Via Cesare Battisti
1377
1386
1384
2666
1389
1385
A
B
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA