COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVIII-XIX

LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo — N. CIV. 121

CATASTO Bergamo f.6;mp.1228

PROPRIETÀ p rivata — USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0150556

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno			1/2		
resto dell'edificio			1/2		
spazi liberi					

3

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Epoca di costruzione:XVIII-XIX secolo

DATI TIPOLOGICI
Edificio in cortina
Pianta allungata
Altezza di due piani
Copertura a due falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
La dimensione della facciata consente l'inserimento di una sola finestra
Porta ad arco con stemma in chiave
rosta in ferro battuto
Al 1° piano balconcino
Piccolissima costruzione che occupa una ristretta striscia di terreno compreso tra due alti edifici

STRUTTURE E MATERIALI
Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.Zoccolo in intonaco rustico
Solai in legno
Tetto con orditura in legno e manto in coppi
Contorni delle aperture,soletta del balcone e relative mensole di sostegno in arenaria.Parapetto del balcone in ferro.Porta con ante in legno

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO
Rifacimento intonaco in facciata

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.44.26/126.14a

REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA


Viale Vittorio Emanuele
Via Pignolo
1217
2569
1228
2202
1215
2203
2211
1234
1214
2204
1235
2210
1239
2208
1067
1201
2207
1195
1212
1240
1197
2206
1243
1194
1198
1211
2205
1246
1209
1279
SCHEDA 01.505.56
SCALA 1:1000
0
20
40