COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec. XIV - XVI

LOCALITÀ Pignolo — VIA Pelabrocco — N. CIV. 5

CATASTO Bergamo f. 6, mp. 1202

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 6 1 4

GRADO: 3

	1	2	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2				■	
resto dell'edificio	1	2				■	
spazi liberi	1	2				■	

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio costruito nel XVI secolo su basi più antiche.

Chiusura quasi totale del loggiato.

Recente restauro globale con creazione di aperture per garages sui lati del cortile.

DATI TIPOLOGICI

Edificio d'angolo fra una strada e un cortile.
Altezza di quattro piani verso strada e di tre nel cortile.
Copertura a più falde.
Androne laterale d'accesso a un cortile quadrangolare con portico e loggiati trabeati, su due lati adiacenti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Sulla strada al piano terreno strutture murarie con archi ribassati medioevali di pietra a vista.
Portale ad arco con contorni in arenaria.
Nel cortile colonne con piedestallo, capitelli lavorati e pulvini.
Cortile lastricato.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura in pietra regolare e in pietrame rivestita d'intonaco.
Volte a botte nei locali a piano terra.
Solai di legno in parte sostituiti con solai in c.a. e laterizi.
Copertura con orditura di legno e manto di coppi.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Reintegrazione dei loggiati. Liberazione dalla pensilina ondulata di materia plastica trasparente nel cortile.

OSSERVAZIONI

Coperture per garages anomale.

BIBLIOGRAFIA

PELANDI, 1962, I, 137

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. 4.16a/ 4.18a/ 5.8a/ 5.9a

REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973

REVISIONATA DA V. Zanella febbraio 1973

VISTA DA





ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA