COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII

LOCALITÀ: Pignolo — VIA: Pignolo — N. CIV.: 15→15A

CATASTO: Bergamo f.9;mp.1960

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,bar,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: fronte su strada

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 1 0 3 2

GRADO: a | b | c | d | e

piano terreno	1	2				A=3
resto dell'edificio	1	2				B=6
spazi liberi	1	2				

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio probabilmente del XVIII secolo
Modificato il piano terra su strada nel sec.XX

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina con pianta a L
Altezza di 5 piani su strada(A) di 3 nel corpo interno(B)
Copertura a due falde

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste,intonacate
Solai in legno
Tetto con orditura in legno e manto in coppi
Rivestimento piano terra in travertino

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Ingresso laterale
Androne molto stretto con soffitto piano
Cortiletto molto degradato
Sporganza di gronda con mensole

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifare piano terra su strada
Risanamento e ristrutturazione interna

OSSERVAZIONI

Edificio con fronti interne in cattivo stato

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.132.6/132.4/117.27

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Apertura del bar e rivestimento piano terra in contrasto con l'ambiente

REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973

VISTA DA


1982
1979
1975
1974
2525
2260
1973
2460
1974
1968
2258
1669
1958
A
1955
1953
2257
1952
1951
1950
Via Teodoro Frizzoni
SCHEDA 01.5.10.32
SCALA 1:1000
0
20
40
BAR Carmen
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA