**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Corpo annesso al fianco della chiesa di Bartolomeo sec.XIX

LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso N. CIV. 11-15

CATASTO Bergamo f.9;mp.1662

PROPRIETÀ religiosa USO ATTUALE negozi,convento

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre
d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale
c) restauro interno o esterno
d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 2 0 4

GRADO 3

| | 1 | 2 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piano terreno | | | | | | | |
| resto dell'edificio | | | | | | | |
| spazi liberi | | | | | | | |

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruzione dell'inizio dell'800
Modificato piano terra dalle vetrine dei negozi
Lavori in corso all'ultimo piano

DATI TIPOLOGICI
Corpo di fabbrica molto stretto aderente al fianco della chiesa di S.Bartolomeo
Altezza di 3 piani
Copertura a una falda

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista,intonacata
Solai in legno
Tetto con orditira in legno e manto in coppi
Griglie

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Architettura neoclassica,buona
Interno degradato
Dalla copertura sporge il campanile della chiesa di S.Bartolomeo

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO
Eventuale intervento conservativo inserito nel contesto della chiesa

OSSERVAZIONI
Volume aggregato alla chiesa

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.101.2

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.
Inserimento forzato e fuori scala delle insegne dei negozi

REDATTA DA

REVISIONATA DA

VISTA DA



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA