COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII

LOCALITÀ: Borgo Palazzo — VIA: Borgo Palazzo — N. CIV: 42D-44A

CATASTO: Boccaleone f.10;mp.1191

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0151453

GRADO: 3

piano terreno | resto dell'edificio | spazi liberi

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVIII secolo

In questo secolo chiusura del portico, riformato il vano scale;sostituiti balatoi in legno con altri in cemento; aggiunta piccola costruzione nel corpo C; aggiunte verande e torri di gabinetti nella controfacciata.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina con pianta a C Altezza di quattro piani su strada di tre nel corpo B,di uno nel corpo C coperto a terrazza
Gli altri corpi coperti a due falde

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista, intonacata
Solai in legno
Tetto con orditura in legno e manto in coppi
Contorni aperture e colonne in arenaria

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Facciata simmetrica con portale centrale ad arco ribassato;balconcino sagomato con ringhiere in ferro battuto sopra il portale
Portico a quattro luci ad archi ribassati su colonne tamponato
Di buona architettura il corpo C
Cortile diviso da muretto dal mp. ~~negozi attività artigianali vetrine insegne ecc~~ 1190 solo parzialmente acciottolato.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Eliminare superfetazioni nella controfacciata.Eventuale riapertura del portico

OSSERVAZIONI: Riacciottolare il cortile.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.128.36a/129.12/129.11

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella- aprile 73

REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA


Via Angelo Cassina
Via Torretta
Via Ambrogio da Caleppio
Via Borgo Palazzo
Via dei Cappuccini
Rio Mariana
SCHEDA 01.5.14.53
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA