COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (prima del 40) — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: EDIFICIO RESIDENZIALE — EPOCA: Sec.XVII-XIX-XX

LOCALITÀ: Città Alta - S.Giacomo — VIA: S.Giacomo — N. CIV.: 2a-2

CATASTO: Com.Cens.Bergamo città Fg;5 MP.1001

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: residenza-farmacia

NUMERO SCHEDA: 0 2 0 3 2 0 3

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A X B C — PARTI COMPLEMENTARI: A X B C — COPERTURA: A X C — INTERNO: A X B C — UMIDITÀ: A Inesistente, B Traces, C Rilevante: A X C

GRADO: 2

PROTEZIONE ESISTENTE: D.M. 4.1.1957 PRG. 1969 N.A.art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: P.P.R.C.

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec.XVII

TRASFORMAZIONI: Nel sec.XIX completa ristrutturazione interna ed esterna: sul fronte strada aggiunto il portoco; sul fronte sud addossato corpo di fabbrica di tre piani con copertura a terrazza. Nel XX sec. sono state chiuse con serramenti di ferro le logge del fronte sud. La ristrutturazione dei due piani seminterrati risale al 1976.

PROPRIETARIO ATTUALE:

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Vedi scheda 0203204 e anditi (sito)

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta rettangolare. Tetto a falde. Quattro e sei piani. Fronti simmetricamente composti. Su strada quattro piani: a piangerreno portico a due arcate a tutto sesto a copertura piana; ai piani superiori finestre rettangolari. Fronte sud: (=)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

Fronte su strada: portico con bugnatura liscia e insegna della farmacia in pietra a rilievo; coronamento con balaustrata a colonnine. L'interno della farmacia, anche come arredamento, è quello originale del XIX sec.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:

Antistante il fronte sud cortile con locali sottostanti. Nel muro di sostegno due aperture d'ingresso, arcuate. Sul muro ringhiera tra pilastrini.

Si deve proteggere il contesto interno: S si NO

Si deve proteggere il contesto esterno: S si NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:

Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno, manto in coppi. Fronti intonacati. Balconi, finestre, bugnatura in arenaria. Logge chiuse da serramenti in ferro e tapparelle. Alle logge e sulla terrazza del corpo basso, barriere in ferro.

PROPOSTE DI RESTAURO:

Idrorepellenti alle parti in arenaria. Eliminare i serramenti metallici avvolgibili che chiudono (°)

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

L'attuale- residenza

OSSERVAZIONI:

Usa l'ingresso e il vano scale dell'edificio attiguo a ovest, col quale ha in comune lo stesso tipo (X)

REDATTA DA: IL

CONTROLLATA DA: SANDRO ANGELINI ARCH. 8-AGO. 1978

REVISIONATA DA: IL



(a) sei piani; a pianterreno portico trabeato. Al 1° piano coppia di finestre quadrate. Agli altri piani: logge trabeate sovrapposte, con pilastro centrale, chiuse a veranda. Ad est è addossato un piccolo corpo di fabbrica di tre piani con apertura arcuata a pianterreno, e balcone al secondo piano.
Copertura a terrazza.

(b) il portico. Fronte sud: ripristinare la tipologia originaria.

(X) di facciata. Il muro di sostegno del cortile apparteneva ad edifici prospicianti sul vicolo medioevale degli anditi.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA