COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA XVII-XIX-XX(prima'40) — NUMERO SCHEDA 0 2 0 3 2 2 3

LOCALITÀ Città Alta - S.Giacomo — VIA S.Giacomo — N. CIV. 34

CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 979

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE residenza

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono B Mediocre C Cattivo	A X C	X B C	A X C	X B C	A Inesistente B Tracce C Rilevante A X C	3

PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969, N.A. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA PFRC

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII su preesistenze.

TRASFORMAZIONI Sec.XIX: ristrutturazione pressochè totale: riforma dei due fronti sud-est e costruzione dello scalone. Prima metà del sec.XX: in cortile costruito un vestibolo allo scalone, con terrazza soprastante.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno, formato da due corpi di fabbrica collegati da un terzo basso e stretto. Corpo su strada 3P.+sottotetto; a P.T. ampio portale arcuato di ingresso e piccole finestre rettangolari inferriate. Piani superiori: serie (°)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su strada: portale a bugne; pietra con stemma sopra alla chiave di volta. Finestre dai semplici contorni uniformati a quelli dell'edificio attiguo a monte. Corpo porticato: colonna dal capitello composito; nel sottoportico aperture dai contorni modanati e con cornice che si ripetono al P.T. del corpo di fabbrica a sud. (±)

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il portico in continuazione dell'androne, ha come il 2° volte a crociera. A valle ampio giardino terrapienato sostenuto da alto muro.

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni delle aperture, colonna, scalone, in arenaria. Fronte verso le mura: 1° P. balcone e contorni in arenaria; 2°P. balcone in C.A. e contorni in malta. Muro di sostegno del giardino parzialmente intonacato.

PROPOSTE DI RESTAURO Valutare l'eventualità della demolizione del vestibolo edificato sul cortile. Interventi di restauro statico sul fronte sud-ovest.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.

OSSERVAZIONI Corpo di fabbrica a 2 piani ampie fessurazioni nella muratura di confine con la proprietà a sud-ovest. Il muro di sostegno del (&)

REDATTA DA — IL

CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. — IL 8 AGO. 1978

REVISIONATA DA — IL



(*) di finestre rettangolari simmetricamente disposte. Contro facciata, sul cortile, a ballatoi su mensole, sovrapposti. Tetto a due falde. Corpo di fabbrica di collegamento: 2 piani. A P.T. portico a due arcate a pieno centro su colonna. Nello sfondato e al 1°P. aperture rettangolari. Corpo a sud: 3 piani; sul cortile aperture rettangolari. Fronte verso le mura: aperture rettangolari; 1° e 2°P. balconi su mensole. Fronte sud-ovest cieco.

(‡) In questo corpo di fabbrica alcuni soffitti decorati a tempera del XIX secolo.

(*) giardino si trova sul percorso della cinta fortificata medioevale. I piani superiori del corpo di fabbrica su strada utilizzano l'ingresso e il vano scala dell'edificio attiguo a nord-est.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA