COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale con rustico — EPOCA: sec. XVIII?

LOCALITÀ: Piegna — VIA: Marieni — N. CIV.: 13

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 860 - 862

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia) - magazzino

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 8 0 3

I — STRUTTURA PORTANTE: [X] B C

II — PARTI COMPLEMENTARI: A [X] C

III — COPERTURA: [X] B C

IV — INTERNO: A [X] C

V — UMIDITÀ: A Inesistente; B Tracce; C Rilevante — [X] B C

GRADO: I II III IV V — 3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono; B Mediocre; C Cattivo

DATI CRONOLOGICI

planimetria quasi invariata dal 1808
dipendenza rustica della villa
Marieni

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato su strada
pianta rettangolare
altezza di 3 piani verso strada
copertura a 2 falde
verso est: corpo a 2 piani con
tetto a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

muri misti
solai di legno
aperture: contorni di arenaria e infer
riate
tetto con manto di coppi

esterno: intonaco grigio - zoccolo
crespone

PROPRIETARIO ATTUALE

Marieni

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 14.11 / C 14.12
C 35.2

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

gronda sporgente sostenuta da men
sole di legno
spigolo arrotondato di pietra al
l'angolo sud-ovest
a ovest gradonata d'accesso alla
villa
paracarri aderenti al fronte su
strada

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: sett. 77

VISTA DA — IL


Via Generale Marieni
Via dell'Allegrezza
SCHEDA 03.2.08.03
scala 1:2000
0 20 40 60