COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE edificio residenziale — EPOCA sec. XVII? - XX — NUMERO SCHEDA 0 3 2 0 9 5 9

LOCALITÀ — VIA Madonna del Bosco — N. CIV. 1a - 1b

CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 497

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE abitazione

I — STRUTTURA PORTANTE: A X C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A X C — III — COPERTURA: A X C — IV — INTERNO: A X C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: X B C

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

GRADO: I, II, III, IV, V — 4

DATI CRONOLOGICI

la parte centrale dell'edificio ha una buona muratura di pietra (sec. XVII?) visibile per caduta d'intonaco
le due porzioni laterali sono state aggiunte agli inizi del sec. XX

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato, a filo di strada
pianta rettangolare
altezza di 2 piani + sottotetto
copertura a padiglione

STRUTTURE E MATERIALI

muri di pietra e misti

tinta esterna: rosa

manto di copertura in coppi

PROPRIETARIO ATTUALE

Trabucchi Giambattista

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

baracche adiacenti

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

in una ristrutturazione, mantenere il vecchio muro di pietra

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. P 5.25

OSSERVAZIONI

REDATTA DA V. Zanella IL 1/7/82

VISTA DA IL


473
566
577
491
486
492
487
805
562
431
424
4540
Via
493
Madonna del
Bosco
465
Via Castello
1878
1956
497
1871
Presati
459
499
498
495
1874
1958
2240
2239
501
458
500
4538
4533
4531
1873
4532
4526
457
504
4539
457
505
4518
SCHEDA 03.2.09.59
1:2000
0
60
N