COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: cascina - parte residenziale — EPOCA: sec. XVII

LOCALITÀ: Fontana — VIA: di Mezzo — N. CIV.: 36

CATASTO: Valle d'Astino, F 15, mp 1474

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia) - in parte disabitata

NUMERO SCHEDA: 0 3 3 0 1 1 8

I — STRUTTURA PORTANTE: A B **X** — II — PARTI COMPLEMENTARI: A B **X** — III — COPERTURA: A B **X** — IV — INTERNO: A B **X** — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A **X** C

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

GRADO: I, II, III, IV, V — 3

DATI CRONOLOGICI

edificio databile al XVII sec.

planimetria invariata dal 1808

1977: crollo loggiati corpo A

DATI TIPOLOGICI

complesso rustico (v. anche scheda 03.3.01.19)
A) corpo principale (padronale)
pianta quadrangolare
altezza di 3 piani
portico e loggiati verso corte(sud)
fronte verso i campi con 2 portali ed elementi decorativi (ovest)
copertura a padiglione / disabitato
B) ala a pianta rettangolare
altezza di 2 piani - ballatoio
copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

987

muri misti
solai di legno
apertura: contorni in arenaria
finestre a piano terra con inferriate
tetto con manto di coppi

esterno: giallo - rosso

PROPRIETARIO ATTUALE

Calore

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 2.13 / C 1.34
C 46.23 / C 46.24
C 1.32 scheda bis

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

A - portale d'ingresso ad arco - portico con acciottolato - scala con voltine ai pianerottoli - balcone con piani di pietra e parapetto di ferro battuto
cortile acciottolato
cancello di ferro con pilastri in pietra bugnata - in asse col fondale architettonico di un brolo recinto da alto muro, con cuspidi in pietra a piramide

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

ripristinare lo spigolo in pietra nel muro di cinta del brolo

OSSERVAZIONI: interessante esempio, in rovina, di dimora campestre

REDATTA DA: V. Zanella — IL: nov. 77

VISTA DA — IL


1436
1480
1388
1389
1488
1478
2070
1699
1416
1475
1474
1486
1472
1473
1007
Via
di Mezzo
1471
1445
1463
1193
1466
1444
SCHEDA 03.3.01.18
scala 1:2000
A
B
1
2
3
4
5



COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: cascina – parte residenziale — EPOCA: sec. XVII

LOCALITÀ: Fontana — VIA: di Mezzo — N. CIV.: 36

CATASTO: Valle d'Astino, F 15, mp 1474

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia)

NUMERO SCHEDA: 0 3 3 0 1 1 8 BIS

I — STRUTTURA PORTANTE: A B C

II — PARTI COMPLEMENTARI: A B C

III — COPERTURA: A B C

IV — INTERNO: A B C

V — UMIDITÀ: A Inesistente; B Tracce; C Rilevante — A B C

GRADO: I II III IV V — 3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono; B Mediocre; C Cattivo

988

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

STRUTTURE E MATERIALI

PROPRIETARIO ATTUALE

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 1.32

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: nov. 77

VISTA DA — IL: