

SEZIONE

PROSPETTO INTERNO

PARTICOLARE
LOGGIATO 1:50



PIANTA



SERRAMENTO IN VETRO LOGGIATO

Serramento in vetro con sistema di supporto a braccetti in acciaio inox per parti fisse e porta a due ante complete di accessori.
Vetro tipo A per parti fisse e vetro tipo B per porta
A- Vetrata fissa extrachiaro nen 10+16,4 incolato e filo lucido completo di fori svasati
B- Vetro porta extrachiaro 12 mm temperato stratificato, molato a filo lucido completo di fori svasati

Per cercare di rendere meno invasiva la proposta di chiusura del porticato, non verrà realizzato un serramento vero e proprio, in quanto questo comporterebbe la posa di profili di una certa sezione, cuttosi quella che verrà realizzata sarà una vetrata fissa, contenuta in due semplici profilli metallici a U posti alla base e in sommità che hanno lo scopo di contenere le due lastre di vetrocamera.
Le vetrate saranno giuntate con apposito silicone in corrispondenza della mezzeria di ogni colonna, così da ridurne al minimo l'impatto visivo dall'esterno, per nascondere poi la giunzione verrà incollato un piattino metallico della larghezza di pochi centimetri, dello stesso colore dei profili a U.
La vetrata isolante sarà costituita da un vetro esterno di sicurezza 3+3 , camera d'aria di 15 mm, con gas argon per ridurre la dispersione di calore dall'interno e vetro basso emissivo interno 4+4 con caratteristiche di sicurezza **(codice intervento L20.A10.a-b)** il tutto come da particolari esecutivi di dettaglio, e come campionato in sede di sopralluogo in data 9 Ottobre 2017 con la Soprintendenza

SERRAMENTI
TIPO
ESTERNI
CHIOSTRO
MINORE xxx

SCHEMA DI
RIFERIMENTO 22F

SERRAMENTI TIPO A
PORTE E FINESTRE
interni a 2 mq.



SERRAMENTI TIPO A1
PORTE E FINESTRE
da 2 a 4 mq.

SERRAMENTI TIPO A2
con areazione permanente



SERRAMENTI TIPO A3
a due ante con o senza sopraluce
dimensioni tra 4.01 e 6.00 mq.

SERRAMENTI TIPO A4
con parte inferiore fissa



SERRAMENTO IN ACCIAIO (finitura corten)
TIPO B PORTAFINESTRA LOGGIATO



SERRAMENTO IN ACCIAIO (finitura corten)
TIPO C FINESTRA LOGGIATO

SERRAMENTO TIPO D
PORTONCINO IN LEGNO

La scalla tra acciaio e legno sarà concordata
con la Soprintendenza in fase operativa sulla base
di stanee campionature



PIANO PRIMO

SERRAMENTI E.I. xxx

Porte EI 120 con maniglione antipanico
Finitura in legno di Rovere rigatino naturale



PAVIMENTAZIONI

- Spazi non interessati dal progetto
- Pavimentazione in cotto
- Pavimentazione in gres
- Pavimentazione in pietra
- Pavimentazione in acciottolato
- Pavimentazione in cemento
- Pavimentazione in assito di legno incrociato
- Scalla in masselli di pietra arenaria

MURATURE

- Muratura in pietra
- Muratura in gas beton / mattoni pieni / forati
- Muratura in cartongesso doppia lastra
- Muratura prefabbricata per bagni
- Parete in vetro
- Demolizione
- Nuova costruzione

SERRAMENTI INTERNI

TIPO	MISURE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	
1	90 X 210	porta	6	
2	80 X 210	porta	3	L10.A50
3	90 X 210	porta bagno disabili	1	
4	90 X 210	porta a vetri su misura	1	L10.A55.A
5		sistema modulare per pareti e porte bagni come esistenti al p.terra		L20.A30.A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 14S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Scala in carpenteria metallica	Nessuna	-Nuova scalla in carpenteria metallica sospesa alle strutture murarie perimetrali -Parete di compartimentazione REI 120	M10.A30.A-B-C-D A15.A60.A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 08S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Murature miste in pietrame e mattoni	Fessurazioni Mancanza fondazioni	-Demolizione completa pavimentazioni -Scavo all'interno dei locali fino a 70 / 80 cm -Formazione cordolo perimetrale con sottofondo armato, guaina,ingrisaggi, cassetti..... -Formazione vespaio armato -Rinforzo strutturale con cerchiature realizzate con barre in acciaio inox	A10.A50.G A10.A50.ZC A10.A70.A A21.A20.A A21.A70.B F10.A1.A A21.A60.A A21.A75.A-B A21.A80.Ac A21.A20.A A20.A130.A A20.A15.A-B-C-D-E A20.A16.A-B-C

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 13S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Scala in masselli di pietra arenaria rinforzati con profilati metallici	Depositi superficiali Erosione Mancanza sigillature Mancanza intonaco all'intradosso Ruggine	-Demolizione dell'intonaco all'intradosso -Realizzazione nuovo intonaco -Stuccatura di fiture su tutte le superfici -Velatura -Restauro manufatti in pietra e consolidamento -Inserimento nuovi elementi in pietra -Rinforzo delle strutture metalliche -Trattamento superficiali in ferro e verniciatura	A10.A50.M A20.A110.b A20.A11.F.A R20.A15.C R20.A93.C R30.A5.6 A20.A15.A M10.A10.A-B-C-D P50.80.5.A P50.85.10.A P50.80.20.E

COMUNE DI BERGAMO
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI
EDIFICI E MONUMENTI

Complesso Monumentale di S.Agostino
Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo
progetto esecutivo

PROGETTO
PIANTA PIANO PRIMO

DATA: SETTEMBRE 2017	GRUPPO DI LAVORO: Arch. Angelo Brena Ing. Fabio Ghisalberti Geom. Rocco Pagano	IL PROGETTISTA: Arch. Angelo Brena	N. DISEGNO ARCHIVIO UNIFICATO: 3497
SCALA: 1:100 1:50			
DESIGNATORE: Geom. Rocco Pagano		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ilario Mazza	RIFERIMENTI ARCHIVIO: CIRCOSCR. 1 / CATEG. 14 / TAV. N. D 21

TAV 21 Pro pianta piano primo MODIFICATO.dgn 27/10/2017 16:44:25