


SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 04F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COI. INTERVENTO
Intonaco antico con scabbie di calcare bianco	Depositi superficiali Distrutti Lacrimazione Superfici Fessurazioni	-Pulizia e verifica preliminare di tutte le superfici -Eliminazione incrostazioni -Consolidamento intonaci -Strutturazione for e fessurazioni -Rinestrosamento lacrimazione -Verifica finale	S10.A1.B S10.A1.D S20.A5.A-B S20.A6.A-B S20.A6.C S20.A6.D
Intonaco con tracce di affresco	Depositi superficiali Distrutti Sovrastazioni intonaci e fessure	-Pulizia e verifica preliminare di tutte le superfici -Decalco di tutti gli strati di fessure -Rimozione intonaci con impatti -Verifica di lacune e fessurazioni -Consolidamento intonaci -Rinestrosamento lacrimazione (dopo l'eliminazione di lacune e fessurazioni)	S10.A1.B S10.A30.C-D-E S20.A8.A
Intonaci intonaci intonaci	Superfici Distrutti	-Pulizia e verifica preliminare di tutte le superfici -Rimozione -Le lavorazioni lavorazioni saranno valutate in fase esecutiva	S10.A1.B S10.A2.D
Intonaco con intonaci intonaci	Distrutti Lacrimazione Superfici Fessurazioni	-Pulizia e verifica preliminare di tutte le superfici -Decalco di tutti gli strati di fessure -Rimozione intonaci -Consolidamento intonaci -Strutturazione for e fessurazioni -Rinestrosamento lacrimazione -Verifica finale	S10.A1.B S10.A1.D S10.A30.B S20.A5.A-B S20.A6.A-B S20.A6.C S20.A6.D
Intonaco cementato	Superfici Distrutti	-Rimozione -Verifica	S20.A19.A S20.A5.D
Mancanza di intonaco con presenza di intonaco grezzo	Lacrimazione Distrutti Distrutti	-Rimozione intonaci -Rinestrosamento intonaci -Verifica	S20.A20.D S20.A19.A S20.A17.A-C S20.A5.D


N.B. Tracce di superfici con decorazioni ad affresco sono state rinvenute ai fori E-G, vedi scheda di analisi n. 29, durante le operazioni di pulizia e verifica preliminare saranno effettuati nuovi tasselli per valutare l'estensione di tali superfici e/o la presenza di ulteriori decorazioni



PROSPETTO INTERNO F CHIOSTRO GRANDE



PROSPETTO INTERNO G CHIOSTRO GRANDE



	COMUNE DI BERGAMO AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI EDIFICI E MONUMENTI		
Complesso Monumentale di S. Agostino Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo progetto esecutivo			
DATA: SETTEMBRE 2017	GRUPPO DI LAVORO Arch. Angelo Brena Ing. Fabio Ghisla Geom. Rocco Pagano	IL PROGETTISTA Arch. Angelo Brena	RILEVIO DEGRADO E PROGETTO INTERVENTI DEI PROSPETTI INTERNI
SCALA: 1:50	OSSERVATORE Geom. Rocco Pagano	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Arch. Dario Mazza	
IN DISEGNO ARCHITETTICO UNIFICATO			3497
REPERIMENTI ARCHIVIO			
CROCCHE			TAV. N.
CATEG. 14			
			A 06