










CONFORMAZIONE MATERICA		DEGRADO	INTERVENTI	
A		a	Depositi superficiali incoerenti esenti su tutta la superficie e mancanza di infiltrazioni	
B		b	 Presenza di vegetazione sporadica	vedi SO-HED 2
C		c	Presenza di vegetazione sporadica Depositi superficiali incoerenti esenti su tutta la superficie (tracce con lenti)	vedi SO-HED 2
D		d	Fessurazioni	
E		e	 Dilatasto del parapetto e delle coperture alterazione cromatica e patina "ossidativa" disacco esaltazione rispetti sostituiti con teste in cemento	vedi SO-HED 1

	COMUNE DI BERGAMO AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE LL.PP., STRADE SERVIZIO A RETE E OPERE IDRAULICHE SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI			
	<i>Mantenimento straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di sostegno sui Colli e in Città Alta anno 2018</i>		VIA SANTALESSANDRO PROSPETTIVE E SEZIONI DI RILEVAMENTO CON FOTO	
	DATA: Dicembre 2018 SCALA: 1:100 OSSERVATORE: Arch. R. Betti®	GRUPPO DI LAVORO Ing. Corrado Plesio Pavesi Ing. Fabio Chizzolari Arch. Rossana Bietti P.z. Leonardo Pisano	IL PROGETTISTA Sig. Paolo Pavesi IL PROGETTISTA STRUTTURE Ing. Fabio Chizzolari IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Ferdinando Miele	N. ORDINE ARGO ARCHITECTURATO <h1 style="margin: 0;">3579</h1> CUP 11H01000020005 P.T.P. CAT. 2 4/10/2018 ANTE
				100% <h1 style="margin: 0;">2</h1>