





|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Riferimento:            | Sondaggio: R24    |
| Località: Via Bronzetti | Quota:            |
| Impresa esecutrice:     | Data: agosto 2001 |
| Coordinate:             | Redattore:        |
| Perforazione:           |                   |

| metri<br>batt. | A<br>r s | LITOLOGIA | prof.<br>m | DESCRIZIONE  |
|----------------|----------|-----------|------------|--|
|                |          |           | 0.1        |  |
|                |          |           | 0.3        | Asfalto.   |
| 1              |          |           | 1.6        | Ghiaia sabbiosa debolmente limosa grigia.<br>Limo sabbioso ghiaioso argilloso con ciottoli - riporto             |
| 2              |          |           | 3.2        | Limo con argilla ghiaioso debolmente sabbioso marroncino con clasti in parte alterati; tracce di resti organici. |
| 3              |          |           | 6.5        | Ghiaia in matrice limoso argilloso sabbiosa marrone con clasti in parte alterati.                                |
| 4              |          |           | 7.5        | Limo con argilla debolmente sabbioso debolmente ghiaioso con clasti alterati marroncino rossicio.                |
| 5              |          |           | 11.8       | Ghiaia in abbondante matrice limoso argillosa sabbiosa marroncina.   |
| 6              |          |           |            |  |
| 7              |          |           |            |  |
| 8              |          |           |            |  |
| 9              |          |           |            |  |
| 10             |          |           |            |  |
| 11             |          |           |            |  |

