

sondaggio geognostico
Via S. Tomaso Bergamo
COMMITTENTE : GIA.FRA.MA.

IMPRESA ESECUTRICE : Geoconsult
OPERATORE :

STRATIG. REDATTA DA : dr. Marco Belloli
IL GIORNO : 11-11-98

SONDAGGIO : 1

QUOTA FONDO FORO = 12.00

PR.TOT. DA pc = 12.00

ESECUZIONE :

DATA INIZIO : 11-11-98 DATA FINE : 11-11-98
SISTEMA DI PERFORAZIONE : carotaggio continuo
FLUIDO DI CIRCOLAZIONE : acqua

DATA	PERFOR. T. CAROT.	Ø RIVEST. Ø PERFOR.	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	PROFOND.	RECUPERO (%)	ROD (k)	CASSE CAMPIONI	CAMPIONI INDISTURB.	ALT./DIAM. T.CAMPION.	CAMPIONI RIMANEGG.	CAMPIONI DI FOCCIA	ROCKET (MPa) PENETROM.	VANE TEST (MPa)	PROVE SPT			NOTE	
														N1	N2	N3		
11-11-98	127	101	terreno di riporto: limo argilloso marroncino sabbioso con abbondanti resti organici vegetali e laterizi	1														
			limo con argilla sabbiosa marrone con screziature grigie in alternanza di orizzonti a diverso grado di consistenza. Sono presenti rari ciesti di millimetrici a centimetrici.	2														
				3								1.50	.80					
				4								1.00	.50			4	5	6
				5								1.20	.65					
				6								1.00	.70					
				7								.90	.40			10	9	9
				8								2.10	1.10					
				9								3.00	1.50					
				10								.50	.20					
				11								1.20	.70					
				12								.30	.10					
				13														
				14														
				15														
				16														
				17														
				18														
				19														
				20														
				21														
				22														
				23														
				24														
				25														
				26														
				27														
				28														
				29														
				30														
				31														
				32														
				33														
				34														
				35														
				36														
				37														
				38														
				39														
				40														
				41														
				42														
				43														
				44														
				45														
				46														
				47														
				48														
				49														
				50														
				51														
				52														
				53														
				54														
				55														
				56														
				57														
				58														
				59														
				60														
				61														
				62														
				63														
				64														
				65														
				66														
				67														
				68														
				69														
				70														
				71														
				72														
				73														
				74														
				75														
				76														
				77														
				78														
				79														
				80														
				81														
				82														
				83														
				84														
				85														
				86														
				87														
				88														
				89														
				90														
				91														
				92														
				93														
				94														
				95														
				96														
				97														
				98														
				99														
				100														

Misurazioni falda:
17-11-98 ore 15.00: - 6.4m da p.c.

FIGURA 3