

	Substrato roccioso affiorante o subaffiorante
	Coltre detritica superficiale: costituita da depositi alluvionali e colluviali

	Nicchia di fratura
	Orio di scarpata di degradazione attivo
	Fratura non fedelmente cartografabile
	Colamento non fedelmente cartografabile: scioglimenti detritici superficiali indotti dal riscaldamento delle acque superficiali
	Area interessata da sofflusso
	Distanza di blocchi
	Area interessata da sofflusso generalizzato
	Area con morfologia terrazzata antropizzata
	Area con morfologia terrazzata non antropizzata

	Reticolo idrico - tratto scoperto
	Reticolo idrico - tratto coperto
	Solco di erosione concentrata
	Orlo di scarpata di erosione laterale con altezza inferiore a 2 metri
	Orlo di scarpata di erosione laterale con altezza superiore a 2 metri
	Ruscicellamento diffuso delle acque superficiali
	Sorgente
	Sorgente asciutta
	Sezione di deflusso insufficiente
	Ristagno
	Area potenzialmente allagabile
	Area con possibilità di ristagno di acqua
	Bacino sedimentario del paleolago di Lungorlo

Canale centrale della conoida, in eruzione

Settore quiescente della conoida

Settore stabilizzato della conoida

Conoida presunta

 Terrazzi antropici
 Dicembre 2017
 FIUGGIO AVVENTO