

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 100

DENOMINAZIONE Cimitero

EPOCA Sec. XX

NUMERO SCHEDA

LOCALITÀ VIA E. Pirovano N. CIV.

0810101

CATASTO Boccaleone f.11 (Mappale AA- Partita U.D.I.D. 5786)

PROPRIETÀ Comunale USO ATTUALE Ingresso monumentale al camposanto.

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C COPERTURA A X C INTERNO A X C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante A X C GRADO 2

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Primi anni del Sec. XX, su progetto premiato nel 1897. Arch. Pirovano

Fronte a esedra con torre monumentale in corrispondenza della scalea centrale; due alti portici servono di raccordo con le torri laterali; due ali con basse torri ai vertici completano l'insieme.

STRUTTURE E MATERIALI

Ceppo. Inferriate.

TRASFORMAZIONI

Da pochi anni (1961) è stato completato il corpo basso di destra.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Gusto liberty nell'architettura, nelle sculture e nelle inferriate. Nel famedio fascia ad altorilievo di E. Pirovano; decorazioni pittoriche interne di Pozziano Laverini e Francesco Domenighini.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Comune di Bergamo

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

" L'Edilizia Moderna" - maggio 1897

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.22.12/3.23.2.

REDATTA DA Gatti Zanella IL 22.9.72

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN. 1973

REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

* DATI AGGIORNATI AL

5 GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO

1981

