

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 102

DENOMINAZIONE Cappella delle Suore Domenicane.

EPOCA Secolo XIX

NUMERO SCHEDA

LOCALITÀ Cimitero. VIA N. CIV.

0810103

CATASTO Boccaleone f.5 - Mappale 362 - Partita U.D.I.D. 939

PROPRIETÀ privata USO ATTUALE

STATO DI CONSERVAZIONE

A Buono B Mediocre C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE A B C

PARTI COMPLEMENTARI A B C

COPERTURA A B C

INTERNO A B C

UMIDITÀ

A Inesistente B Tracce C Rilevante A B C

GRADO

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Secolo XIX.

La cappella ha un pronao con arco e timpano con sostegni laterali a tronco di piramide. Il corpo della cappella, a pianta rettangolare, ha una parte sopraelevata, coperta a padiglione e con finestre a semicerchio.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste di pietre e mattoni, rivestite di intonaco. Copertura con manto di coppi.

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Finestre nella parte sopraelevata con bugne di contorno in disposizione raggiata. Sulla lunetta della porta vi è la scritta: Suore Domenicane, Monastero Matris Domini.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

MOSCONI.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.23.7.

REDATTA DA Gatti/Zanella

IL 22.9.72

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda

IL 15 GEN 1973

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REVISIONATA DA

IL 18 APR. 1973

* DATI AGGIORNATI AL 15 GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

